



Tehnični napotki: TA 1000-0099K

Pomoè pri interpretaciji rezultatov analiz rabljenih motornih olj

1	Napotki	1
2	Rabljeno olje – testni rezultat	2
2.1	Prisotnost vode v olju.....	2
2.2	Velik delež netopnih snovi	2
2.3	Povečanje viskoznosti	3
2.4	Zmanjševanje viskoznosti/splošno	4
2.5	Zmanjševanje viskoznosti pri dizelskih motorjih in analogno pri hidravlično vodenih dvotaktnih plinskih motorjih	4
2.6	Nenavadne (več kot običajno) sledi kovin pri spektroanalizi ter analizi absorpcije atomov..... 5	
2.7	Precej izčrpana alkalična rezerva	6
2.8	Infrardeča analiza (plinski motorji), povečana absorpcija pri 5,8 µm oz. 1710 Hz	6
2.9	Infrardeča analiza (plinski motorji), povečana absorpcija pri 6,1 µm oz. 1630 Hz	6
3	Pregled vplivnih faktorjev na stanje motornega olja	6
4	Pregled naravnega staranja olja, ki se lahko občasno zaradi preobremenjevanja močno pospeši	8
5	Dodaten pregled dodajanja gorilnih plinov in tekoče analize strojnega olja	8
5.1	Predpogoj	8
5.2	Način	9
5.3	Ocena	9

NAPOTEK



Upoštevanje pogojev teh tehničnih navodil kot tudi izvedba dejavnosti, ki so opisane v teh tehničnih navodilih, sta predpogoja za varno in gospodarno delovanje naprave.

Neupoštevanje pogojev teh tehničnih navodil in/ali opustitev predpisanih dejavnosti oz. odstopanje od predpisanih dejavnosti lahko vodi do izgube pravic iz garancije.

Dejavnosti in pogoje, ki so definirani v predloženih tehničnih navodilih, mora uporabnik izvesti in/ali upoštevati. To ne velja, če je pristojnost oz. če so naloge v predloženih tehničnih navodilih eksplicitno dodeljene GE Jenbacher ali če pogodbeni dogovor med uporabnikom in GE Jenbacher predvidi drugačno določilo.

1 Napotki

Mejne vrednosti za strojna olja : glejte TN 1000-0099B, TN 1000-0099C in TN 1000-0099D.

Sprememba (= staranje ali tudi izčrpanost) strojnega olja v uporabi je popolnoma normalen pojav. Če se staranje nadaljuje z določeno enakomernostjo, vendar nenavadno hitro, je to pogostokrat znak, da strojno olje s svojim „seznamom dodatkov“ ni zadosti primerno za potrebe dela (npr. zahtevam goriva, načinu vožnje itd); ali pa ima motor okvaro, na primer pri nastavitvah.

Če se strojno olje nenadoma, nepredvideno izčrpa, je to pogosto znak tega, da se je v delovnem načinu motorja pojavila nenadna spremembra (npr. okvara motorja, zamenjava goriva, škodljive snovi iz okolja itd.).

Med prekomernim staranjem olja in neopaženo spremembijo stanja motorja velikokrat obstaja povezava, npr. prestaro olje povzroča okvare na strojih, okvare na strojih pa povzročajo povišano porabo olja.



Tehnični napotki: TA 1000-0099K
Pomoè pri interpretaciji rezultatov analiz rabljenih motornih olj

2 Rabljeno olje – testni rezultat

2.1 Prisotnost vode v olju

Prvotni vzrok	Specifièni faktorji	Merodajni pogoji z ozirom na motor in olje
Kondenzacija	Obratovanje pri nižji temperaturi	Delo z ustavljanjem in zaganjanjem. Nizke temperature hladilnega sredstva. Prekomeren prazen tek motorja.
	Odtekanje kondenzata iz zraènika roèičnega prostora	Nezadostno prezraèevanje roèičnega ohišja. Vremensko pogojena kondenzacija v prezraèevalnem vodu roèičnega ohišja, dodatno pa še neugodno položen vod, zaradi česar lahko kondenzat teče nazaj v motor.
Izgubljanje hladilnega sredstva	Prepustno tesnilo na glavi cilindra oz. pripadajoèega prehoda za vodo	Defektno ali pregorelo tesnilo, mogoèe tudi napaka pri montaži.
	O-obroèki na mokrih pušah ne tesnijo	Nepravilna vgradnja, okvara na tesnilu, korodiran zgornji sloj tesnila
	Blok motorja, glava cilindra ali vodno hlajen izpušni zbiralnik, neredko tudi kotel za odpadno toplovo	Zmrznilo je sredstvo za hlajenje motorja. Pregrest naprav, možno tudi pomanjkanje hladilnega sredstva v hladilnem sistemu
Moèno prepihovanje "blowby"	Obmoèje batnih obroèkov	Obrabljeni batni obroèki ali puše valjev. Zataknjeni ali zlomljeni batni obroèki.
	Dušenje v sistemu izpušnih plinov	Zamašitev pri izgorevalnih plinih, odvodni napeljavi za plin, dušilcu zvokov izpuha, turbo polnilniku ali kotlu za odpadno toplovo.
Pomanjkljivo čišèenje	Nestrokovno čišèenje strojev	npr. pri čišèenju z vodo lahko voda zaide v sistem za strojno olje.
Napaka pri oskrbi z oljem	Dolito oz. pozneje nalito hidrirano olje	Sodi z oljem (tudi originalno zaprti) so stali na dežu.
Prodiranje deževnice	Pri mirovanju, skozi izpušno odprtino	Ekstremne vremenske razmere, neugodno zasnovan položaj izpuha.
Vdor vode preko vhoda za gorivo	Ne pri najbolj fino razpršenem kondenzatu za pogonski plin	Nezadostno sušenje bioloèko ali pirolitièno pridobljenih plinov.

2.2 Velik delež netopnih snovi

Prvotni vzrok	Specifièni faktorji	Merodajni pogoji z ozirom na motor in olje
Sajavost goriva ali aditivov h gorivu	Premastno delovanje	Prevelika zamastitev, omejen dovod zraka.
	Obrabljeni batni obroèki ali puše na cilindrilih	Slabo mehansko stanje motorja ali tesnjenje gredi na turbo polnilniku.



Tehnični napotki: TA 1000-0099K
Pomoè pri interpretaciji rezultatov analiz rabljenih motornih olj

Prvotni vzrok	Specifièni faktorji	Merodajni pogoji z ozirom na motor in olje
Sajavost goriva	Defektne vbrizgovalne šobe	Slabo pršenje. Kapljanje od šob, veliko prezgodnji zaèetek dovajanja (t. i. „brizganje čez rob bata“), ob čemer najveèkrat hkrati nastane plin brez saj
Razpad olja	Obratovanje pri previsoki temperaturi	Obratovanje s preseženo najveèjo zmogljivostjo. Napaèno nastavljen motor ali v slabem mehanskem stanju, ali izgorevalni plin vstopa preko turbo polnilnika v obmoèje olja. Umazan oljni hladilnik.
	Nedopustno dolge periode menjave olja	Nestrokovni postopki pri predpisanim vzdrževanju.
	Mešanje razliènih znamk olja	Visok nivo olja v roèičnem ohišju. Obrabljeni ležaji, vodila in obroèki.
Umazanija in prah	Nezadostno vzdrževanje sesalnega zraènega filtra	Nestrokovna ali slaba praksa pri predpisanim vzdrževanjem.
	Netesnjenje v sesalnem sistemu	Slabo mehansko stanje
Kovinski deli motorja	Obrabiljenost, korozija ali nedelujoèi, unièeni deli	Glejte opombe v poglavju 2.6
Pomanjkanje zraka pri dizelskem motorju	Dušenje na sesalni strani, puščanje na strani polnilnega tlaka	Umazani sesalni zraèni filtri, defektni turbinski polnilec, umazan zraèni hladilec, netesen zraèni ali izpušni sistem med dejanskim motorjem in turbinskim polnilecem.
Motnja pri izgorevanju pri dizelskih motorjih	Nepopolno izgorevanje	Nezadostno hlajenje polnilnega zraka, motnje pri vbrizgavanju (npr. pri zaèetku dovajanja ali naravnovanju èrpalke).

2.3 Poveèanje viskoznosti

Prvotni vzrok	Specifièni faktorji	Merodajni pogoji z ozirom na motor in olje
Onesnaževanje	Sajavost goriva	Glejte opombe v poglavju 2.2 Sajavost goriva ali aditivov h gorivu.
	Voda	Glejte opombe v poglavju 2.1.
Oksidacija in/ali nitracija	Obratovanje pri previsoki temperaturi	Vsi motorji: pogosti predlogi intervali pri menjavi olja, nezadostno hlajenje, obratovanje pri prekoraèeni najvišji zmogljivosti. Plinski motorji: preslabna mešanica pogonskega plina. Nastavljen prezgodnji vžig.



Tehnični napotki: TA 1000-0099K
Pomoè pri interpretaciji rezultatov analiz rabljenih motornih olj

Prvotni vzrok	Specifièni faktorji	Merodajni pogoji z ozirom na motor in olje
Uporaba olja z veèjo viskoznostjo	Napaèna uporaba	Prvo polnjenje ali izvedba z napaènim izdelkom. Niso bila upoštevana navodila za strojno olje. Uporaba dodatkov za „izboljšanje viskoznosti“.

2.4 Zmanjševanje viskoznosti/splošno

Prvotni vzrok	Specifièni faktorji	Merodajni pogoji z ozirom na motor in olje
Uporaba olja z nizko viskoznostjo	Napaèna uporaba	Prvo polnjenje ali izvedba z napaènim izdelkom. Niso bila upoštevana navodila za strojno olje.

2.5 Zmanjševanje viskoznosti pri dizelskih motorjih in analogno pri hidravlièno vodenih dvotaktnih plinskih motorjih

Prvotni vzrok	Specifièni faktorji	Merodajni pogoji z ozirom na motor in olje
Razredèenje goriva	Prevelik vbrizg goriva	Prevelike vbrizgalne šobe. Šobe kapljajo. Zastoj pri vraèanju goriva ali v napeljavi za odkapno olje.
	Slabo izgorevanje	Natrgani ali zlomljeni batni obroèki. Kapljanje od vbrizgovalnih šob. Slabo pršenje. Obrabljeni batni obroèki ali puše valjev. Zožanje v dovodu zraka ali v odvodu izpušnih plinov.
	Strgani ali zlomljeni spojni deli vodov za gorivo	To velja za stroje, pri katerih so vodi za gorivo v notranjosti. Zaradi nepazljivosti so vodi nalomljeni.
	Neuspešni poskusi starta	Vsi razlogi za napake pri startu.
	Notranje puščanje v vbrizgalnih in potisnih črpalkah	Zaradi obrabe ali okvarjenih tesnilnih elementov gorivo uhaja v prostor črpalke ali prostor za motorno olje.



Tehnični napotki: TA 1000-0099K
Pomoè pri interpretaciji rezultatov analiz rabljenih motornih olj

2.6 Nenavadne (veè kot običajno) sledi kovin pri spektroanalizi ter analizi absorpcije atomov

Prvotni vzrok	Specifièni faktorji	Merodajni pogoji z ozirom na motor in olje
Zunanja neèistoèa, hladilno sredstvo.	Kovine v rabljenem motornem olju	Izvor kovin v rabljenem motornem olju.
Kovine iz motorja od obrabe in korozije	Aluminij *)	Bati, ležaji, puše valjev, neèistoèa zaradi umazanje in prahu.
	Barij	Dodatki olju, dodatki dizelskemu gorivu.
	Bor *)	Kondicioniranje hladilne vode.
	Kalcij	Oljni dodatki (v glavnem). Neèistoèa zaradi umazanje in prahu (drugi vzrok).
	Krom *)	Batni obroèki, puše cilindrov, kromirana prekucna roèica, do- in odvodni ventili ali ojnice. Kondicioniranje hladilne vode.
	Klor *) (oz. vsi širje halogeni)	Nezaèelene primesti v gorivu ali zgorevalnem zraku. Pomembno, ker lahko zelo škodljivo vpliva na alkalinost olja, vendar glede na poglavje 2.7 ni vedno v zadostni meri prepoznavno!
	Baker *)	Ležaji, puše, tesnilni obroèki, rešeta zraènih filterov, cevi hladilnika olja.
	Železo *)	Deli motorja.
	Svinec *)	Obraba ležajev od plasti utekanja.
	Magnezij	Oljni dodatki (v glavnem). Umazanost z morsko vodo (drugi vzrok).
	Fosfor	Oljni dodatki.
	Silicij *)	Onesnaženje s peskom in prahom ali zaradi organskih silicijevih spojin v deponijskih in čistilnih plinih. Obraba aluminijevih delov motorja (drugi razlog) ali od predhodnih popravil strojev, kjer je bilo kaj brušeno ali polirano.
	Natrij *)	Umazanost zaradi nedestilirane (oz. nekondenzirane) vode, kondicionirnik hladilne vode, zaprašenost.
	Kositer *)	Pokositreni ležaji.
	Cink	Oljni dodatki (v glavnem), ležaji (drugi razlog).

*) Kaže na tiste kovine, ki jih je potrebno posebej nadzorovati pri vzorcih olja in/ali menjavi olja.



Tehnični napotki: TA 1000-0099K
Pomoè pri interpretaciji rezultatov analiz rabljenih motornih olj

2.7 Precej izcrpana alkalična rezerva

Prvotni vzrok	Specifièni faktorji	Merodajni pogoji z ozirom na motor in olje
Umazanija zaradi zgorevalnih kislin	Gorivo z visoko vsebnostjo žvepla	Skupno bazno število olja ni dovolj visoko. Preveè raztegnjeni intervali menjave olja.
	Premoèno prepihovanje (nabiranje nitrata)	Slabo izgorevanje zaradi slabe nastavitev ali okvarjenih delov. Slabo mehansko stanje motorja.
	Vsesavanje kislinotvornih hlapov skupaj z zgorevalnim zrakom	Hladilna tekoèina kot freon ali NH ₃ .
Oksidacija olja	Previsoka delovna temperatura	Obratovanje pri previsoki vršni obremenitvi. Slabo mehansko stanje motorja. Slaba nastavitev motorja.
Napaèno čišèenje olja	Preveè ostankov olja pri menjavi olja v oljnem filtru, kadi, hladilniku itd.	Moène kisline niso bile odstranjene. Interval za čišèenje ni bil upoštevan.

2.8 Infrardeèa analiza (plinski motorji), poveèana absorpcija pri 5,8 µm oz. 1710 Hz

Prvotni vzrok	Specifièni faktorji	Merodajni pogoji z ozirom na motor in olje
Oksidacija olja	Previsoke delovne temperature	Visoka temperatura bata in valja. Visoke temperature goriva, pregreti deli v motorju. Glejte tudi opombe v poglavju 2.7 Oksidacija olja.


2.9 Infrardeèa analiza (plinski motorji), poveèana absorpcija pri 6,1 µm oz. 1630 Hz

Prvotni vzrok	Specifièni faktorji	Merodajni pogoji z ozirom na motor in olje
Fiksacija dušika (nitriranje)	Slabo izgorevanje	Neprimeren in/ali slab naèin obratovanja, npr. slabo izgorevanje, preobremenitev motorja, okvarjeno prezraèevanje roèičnega ohišja, nepravilna nastavitev časa vžiga, premoèno prepihovanje (bat, valj). Glejte tudi opombe v poglavju 2.7 Premoèno prepihovanje (nabiranje nitrata).

3 Pregled vplivnih faktorjev na stanje motornega olja




Tehnični napotki: TA 1000-0099K
Pomoè pri interpretaciji rezultatov analiz rabljenih motornih olj





Tehnični napotki: TA 1000-0099K
Pomoè pri interpretaciji rezultatov analiz rabljenih motornih olj

4 Pregled naravnega staranja olja, ki se lahko občasno zaradi preobremenjevanja močno pospeši



5 Dodaten pregled dodajanja gorilnih plinov in tekoèe analize strojnega olja


5.1 Predpogoji

- Uporaba strojnega olja, ki izpoljuje zahteve (glejte ustrezen tehnièno navodilo za olje);
- upoštevanje vseh karakteristiènih vrednosti oz. omejitev, ki opisujejo kemièno staranje rabljenega olja (pH, TBN, IR 5,8 my, IR 6,1 my, itd.)



Tehnični napotki: TA 1000-0099K
Pomoè pri interpretaciji rezultatov analiz rabljenih motornih olj

5.2 Naèin



①	Čas uporabe olja [Bh]	③	Razvoj karakteristiène vrednosti
②	Časovni razpon	④	Karakteristièna vrednost NN
Omejitev po TN 1000-0099B			

5.3 Ocena

Najkrajši najdeni časovni razpon

veèji od 300 del. ur	Menjava olja najveèkrat pripomore, da stroja preveè ne ogrožajo škodljive snovi	Previdno
200 do 300 Bh.....	Nabiranje škodljivih snovi nujno nevtralizirajte z menjavo olja	Alarmno stanje
manj kot 200 del. ur	Nabiranja škodljivih snovi z menjavo olja ni mogoèe veè nevtralizirati	najvièjastopnjapripravljenosti